

Führungsbeschlag - 826261

Produktbeschreibung




- zu Seilzugleitern.

Produkteigenschaften

Gewicht: 0.2 kg
 Holmaußenmaß: 73 mm × 25 mm



Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40206	Skyline 2E	Ersatzteil
	44856	Seilzugleiter, 2-teilig	Ersatzteil
	41274	Skyline EFA 2E	Ersatzteil
	41276	Skyline EFA 2E	Ersatzteil
	41161	Seilzugleiter, 2-teilig, in GFK-Mischbauweise	Ersatzteil
	41162	Seilzugleiter, 2-teilig, in GFK-Mischbauweise	Ersatzteil