

Führungsbeschlag - 826258

Produktbeschreibung




- zu Seilzugleitern.

Produkteigenschaften

Gewicht: 0.3 kg
 Holmaußenmaß: 98 mm × 25 mm



Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40208	Skyline 2E	Ersatzteil
	40209	Skyline 2E	Ersatzteil
	41298	Seilzugleiter, 2-teilig	Ersatzteil
	41299	Seilzugleiter, 2-teilig	Ersatzteil
	41300	Seilzugleiter, 2-teilig	Ersatzteil
	41342	Montageleiter	Ersatzteil