

# Support en alliage léger avec butée à gauche - 41459

## Description du produit

- Prévoir un support intermédiaire par tube d'env.1,00 m

## Caractéristiques du produit

Désignation: Support en alliage léger avec butée à gauche

Garantie: Missing translation



## Accessoires et pièces détachées

Image	Numéro de commande	Nom	Type
	824277	Amortisseur rond	Pièce détachée